

26 ЯНВ 2010 № 23000/106

 Руководителям предприятий
 сервисно-сбытовой сети

 О комплектации автомобилей
 модернизированными КП

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4-10

В целях повышения потребительских свойств, качества и конкурентноспособности силовых агрегатов автомобилей LADA и в связи с одномоментным переходом с января 2010 г. на выпуск модернизированных коробок передач с усиленным комплектом деталей вторичного вала для комплектации переднеприводных автомобилей определены следующие модификации КП, указанные в таблице.

Коробки передач с усиленным вторичным валом имеют условное обозначение редукторной части 2112 (см. таблицу).

Автомобили	КП	Переда- точное от- ношение главной пары	Редуктор- ная часть	Двигатель	Мкр, Нм	Сцеп- ление, мм
LADA KALINA	1118- 1700012-00	3,7	2110	11183 (1,6л, 8кл.)	120	190
	1119- 1700012-12	3,7	2112	21114 (1,6л, 8кл.)	122	200
				21126 (1,6л, 16кл.)	145	
	1119- 1700012-13	3,9	2112	11194 (1,4л, 16кл.)	127	200
LADA SAMARA	2115- 1700012-00	3,7	2110	11183 (1,6л, 8кл.)	120	190
LADA PRIORA	2112- 1700012-00	3,7	2112	21126 (1,6л, 16кл.)	145	200

В связи с прекращением выпуска ряда деталей редукторной части коробок передач 21083 имеется ряд особенностей по ремонту и замене КП, выпускавшихся до января 2010 г. Необходимая информация по ремонту и замене КП приведена в Приложениях 1 – 4.

- Приложение: 1. Перечни деталей исключаемых из номенклатуры з/ч, вводимых в номенклатуру з/ч и деталей, дополнительно используемых при ремонте КП с вторичным валом 21083-1701105-31 на 1л.;
2. Рекомендации по ремонту КП с вторичным валом 21083-1701105-30 на 1л.;
3. Вал вторичный 2114-1701101 в сборе (для з/ч) на 1л.;
4. Дополнительные указания по замене КП на переднеприводных автомобилях выпуска до января 2010 г. на 1л.